

Согласовано

Первомайская местная организация
Всероссийского общества инвалидов,
общественная организация

Козлова С.В.
«20» апреля 2019 г.

Утверждаю

Заведующий МКДОУ № 447

«Семицветик»



Анохина О.В. /Анохина О.В./

«09» апреля 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры (К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ)

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 447 комбинированного вида «Семицветик» (МКДОУ д/с № 447)

1.2. Адрес объекта – 630068, город Новосибирск, ул. Шукшина, дом 5/2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – 2 этажа, 3901,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – да, 9395 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1983 г., последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего – июнь, июль, август 2019 г., капитального – не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 447 комбинированного вида «Семицветик» (МКДОУ д/с № 447)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 630068, город Новосибирск, ул.Шукшина, дом 5/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте – образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта:

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - автобус №50, 68, 54, 69 или маршрутное такси №1, № 68, № 50, № 69 до остановки "Школа".
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - от остановки транспорта «Школа» - 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - от остановки транспорта «Школа» - 10 мин..
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4. Перекрестки - нерегулируемые; регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути – **есть, высота бордюра**

Их обустройство для инвалидов на коляске - **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ –

В МКДОУ № 447 «Семицветик» пребывание 5 детей – инвалидов (С) в настоящее время **организовано**. При необходимости пребывания детей – инвалидов дополнительно, необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения работ _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

-
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - размещена на сайте МКДОУ № 447 "Семицветик" <http://ds447nsk.edusite.ru/>

5. Особые отметки:

ПРИЛОЖЕНИЯ

(Результаты обследования):

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 листе |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 листе |
| 3. Путей движения в здании | на 1 листе |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 листе |

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МКДОУ № 447 _____ /Анохина О.В./

Члены рабочей группы:

заместитель заведующего по АХЧ Питченко Т.А. _____

**1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию
МКДОУ № 447 "Семицветик", 630068, г.Новосибирск, ул.Шукшина, дом 5/2**

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание		Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть				
1.3	Лестница (наружная)	есть				
1.4	Пандус (наружный)	нет				
1.5	Автостоянка и парковка	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) на территорию; Путь (пути) движения на территории	ДУ	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

МКДОУ № 447 "Семицветик", 630068, г.Новосибирск, ул.Шукшина, дом 5/2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть				
2.2	Пандус (наружный)	Нет				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				
2.4	Дверь (входная)	есть				
2.5	Тамбур	есть				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Дверь (входная); тамбуры	ДУ	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МКДОУ №447 "Семицветик", 630068, г.Новосибирск, ул.Шукшина, дом 5/2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимости для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3.5	Дверь	есть				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Коридор (вестибюль), Лестница (внутри здания), дверь, пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений
МКДОУ № 447 "Семицветик", 630068, г. Новосибирск, ул.Шукшина, дом 5/2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть				
5.2	Душевая/ ванная/ комната	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Туалетная комната	ДУ	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

